







Identificação dos componentes

Identification of components

Identificación de los componentes




COMPONENTES components componentes		FERRAGENS hardware herrajes		FERRAMENTAS (NÃO FORNECIDAS) tools (not supplied) herramientas (no suministradas)		
1	Lateral side lateral	A	Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm Flange head screw 0,15x1,96 in Tornillo de cabeça flangeada		D	Chave Philips philips key clave philips
2	Base base base	B	Parafuso cabeça chata 4x20 mm Flathead screw 0,15x0,78 in Tornillo de cabeça chat 4x20 mm			
3	Costas back fondo	C	Cavilha 8x30 mm peg 0,31x1,18in clavija 8x30mm			
4	Corda 01 - 3900 mm rope 01 - 153,54 in cuerda - 3900 mm	PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA flangeed head screw tornillo cabeza flangeada	PARAFUSO CABEÇA CHATA boring head screw tornillo cabeza plana	Cavilha peg clavija	Corda rope cuerda	
5	Futon futon futón					
6	Trava locks pasador/cierre					1

1º ETAPA / 1º stage / 1º etapa

Utilizando Parafusos cabeça flangeada 4x50 mm (Comp. A), fixe as laterais (Comp. 1) na costa (Comp. 2).

Using 0,15x1,96 in flanged head screws (Comp. A), fix the sides (Comp. 1) on the shore (Comp. 2).

Tornillos de cabeza brida 4x50 mm (Comp. A), fije como laterales (Comp. 1) en la costa (Comp. 2).




2º ETAPA / 2º stage / 2º etapa

Utilizando Parafusos cabeça flangeada 4x50 mm (Comp. A) e cavilha 8 mm (comp. C), fixe a base (Comp. 2) nas laterais (Comp. 1).

Using 0,15x1,96 in flanged head screws (Comp. A) and pin 0,31 in (comp. C), secure the base (Comp. 2) to the sides (Compound 1).

Utilizando Tornillos cabeza brida 4x50 mm (Comp. A) y clavija 8 mm (comp. C), fije la base (Comp. 2) en las laterales (Comp. 1).




3º ETAPA / 3º stage / 3º etapa

Utilizando corda 1 (Comp. 4) passe a corda entre as laterais (Comp.1). Em seguida, utilizando parafuso cabeça chata 4x20 mm (Comp. B) fixe a trava (Comp. 6) na corda 1 (Comp. 4).

Using rope 1 (Comp. 4) pass the rope between the sides (Comp.1). Then using flat head screw 0,15x0,78 in (Comp. B) secure the lock (Comp. 6) to rope 1 (Compound 4).

Utilizando cuerda 1 (Comp. 4) pase la cuerda entre las laterales (Comp.1). A continuación, utilizando el tornillo de cabeza plana 4x20 mm (Comp. B) fije el pestillo (Comp. 6) en la cuerda 1 (Comp. 4).




4º ETAPA / 4º stage / 4º etapa

Dê continuidade passando a corda 1 (Comp. 4) para o furo seguinte, como mostra a imagem abaixo.

Give continuity by passing chord 1 (Comp 4) to the hole shown below.

Dé continuidad pasando la cuerda 1 (Comp. 4) hacia el agujero siguiente, como se muestra en la imagen.




5º ETAPA / 5º stage / 5º etapa

Certifique-se que a corda 1 (Comp. 4) esteja esticada, em seguida, utilizando Trava (Comp.6) e parafuso cabeça chata 4x20 mm (Comp. B) tranque a corda.

Make sure rope 1 (Comp. 4) is then using Lock (Comp.6) and flat head screw 0,15x0,78 in (Comp B) lock the rope.

Asegúrese de que la cuerda 1 (Comp. 4) esté estirada, en al final, utilizando el pasador/cierre (Comp.6) y el tornillo de cabeza plana 4x20 mm (Comp. B) bloquee la cuerda.



6º ETAPA / 6º stage / 6º etapa

Coloque o Futon (Comp. 5) sobre a base (Comp. 2).

Place the Futon (Comp. 5) on the base (Comp. 2).

Coloque el Futón (Comp. 5) sobre la base (Comp. 2).

