



Identificação dos componentes

Identification of components

Identificación de los componentes




| COMPONENTES components componentes | | FERRAGENS hardware herrajenes | | FERRAMENTAS (NÃO FORNECIDAS) tools (not supplied) herramientas (no suministradas) | | |
|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | Lateral side lateral | A | Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm Flange head screw 0,15x1,96 in Tornillo de cabeza flangeada |  | D | Chave Philips philips key clave philips |
| 2 | Base base base | B | Parafuso cabeça chata 4x20 mm Flathead screw 0,15x0,78 in Tornillo de cabeza chat 4x20 mm | | | |
| 3 | Teto ceiling techo | C | Cavilha 8x30 mm peg 0,15x1,18 in clavija 8x30mm | | | |
| 4 | Travessa cross traviessa | | PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA flangeed head screw tornillo cabeza flangeada | | | Cavilha peg clavija |
| 5 | Pé palito foot stick pie palillo | | | | | Corda rope cuerda |
| 6 | Corda 6450 mm rope 253,937 in cuerda 6450 mm | | | | | |
| 7 | Trava locks pasador/cierre | | | | | |

1º ETAPA / 1º stage / 1º etapa

Utilizando Parafusos cabeça flangeada 4x50 mm (Comp. A) e cavilha 8 mm (Comp. C) fixe a base (Comp. 2), o teto (Comp. 3) e a travessa (Comp. 4) nas laterais (Comp. 1).

Using 0,15x1,96 in flanged head screws (Comp. A) and pin 0,31 in (Comp.C) fix the base (Comp. 2), the ceiling (Comp. 3) and the crossbar (Comp. 4) on the sides (Comp. 1).

Utilizando Tornillos cabeza brida 4x50 mm (Comp. A) y clavija 8 mm (Comp. C) fije la base (Comp. 2), el techo (Comp. 3) y el tramo (Comp. 4) en las laterales (Comp. 1).




2º ETAPA / 2º stage / 2º etapa

Utilizando Parafusos cabeça flangeada 4x50 mm (Comp. A) e cavilha 8 mm (Comp. C) fixe os pés palito (Comp. 5) na base (Comp. 2).

Using 0,15x1,96 in flanged head screws (Comp. A) and pin 8 mm (Comp. C) fix the toothpick feet (Comp.5) base (Compound 2).

Utilizando 4x50 mm flanged head (Comp. A) y pin 8 mm (Comp. C) fijar el toothpick feet (Comp.5) base (Compound 2).




3º ETAPA / 3º stage / 3º etapa

Utilizando corda (Comp. 6) passe a corda entre as laterais (Comp. 1), em seguida utilizando parafuso cabeça chata 4x20 mm (Comp. B) fixe a trava (Comp. 7) na corda (Comp. 6).

Using rope (Comp. 6) pass the rope between the sides (Comp. 1), then using flathead screw 0,15x0,78 in (Comp B) secure the lock (Comp. 7) to the rope (Compound 6).

Utilizando cuerda (Comp. 6) pase la cuerda entre las laterales (Comp. 1), luego utilizando tornillo cabeza plana 4x20 mm (Comp. B) fije el pestillo (Comp. 7) en la cuerda (Comp. 6).




4º ETAPA / 3º stage / 3 etapa

Dê continuidade passando a corda (Comp. 6) entre as laterais (Comp. 1) para os demais furos como mostra a imagem abaixo.

Give continuity by passing the rope (Comp. 6) between the (1) for the other holes as shown in image below.

Dé continuidad pasando la cuerda (Comp. 6) entre las laterales (Comp. 1) para los demás agujeros como muestra la imagen abajo.




5º ETAPA / 5º stage / 5º etapa

Passe a corda (Comp. 6) entre as laterais (Comp. 1) para os demais furos. Após certifique-se que a corda esteja esticada e utilizando parafuso cabeça chata (Comp. B) e trava (Comp.7) trave a corda.

Route the rope (Comp. 6) between the sides (Comp. 1) to the other holes. After making sure the rope is taut and using flat head screw (Comp B) and lock (Comp.7) lock the rope.

Pase la cuerda (Comp. 6) entre los laterales (Comp. 1) para los otros agujeros. Después de asegurarse de que la cuerda esté estirada y utilizando tornillo cabeza plana (Comp. B) y trava (Comp.7) traba la cuerda.



6º ETAPA / 6º stage / 6º etapa

Módulo 1006 CORDEL montado.

Modulo 1006 CORDEL mounted.

Módulo 1006 CORDEL montado.

