







## Identificação dos componentes / Identification of components / Identificación de los componentes




COMPONENTES components componentes		FERRAGENS hardware herrajenes		FERRAMENTAS (NÃO FORNECIDAS) tools (not supplied) herramientas (no suministradas)		
1	Lateral side lateral	A	Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm Flange head screw 0,15x1,96 in Tornillo de cabeza flangeada		D	Chave Philips philips key clave philips
2	Base base base	B	Parafuso cabeça chata 4x20 mm Flathead screw 0,15x0,78 in Tornillo de cabeza chat 4x20 mm			
3	Costas back fondo	C	Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm Flathead screw 0,13x0,55 in Tornillo de cabeza chat 3,5x14 mm			
4	Corda - 5000 mm rope - 196,85 in cuerda - 5000 mm	C	Cavilha 8x30 mm peg 0,31x1,18 in clavija 8x30mm			
5	Travessa cross traviessa	PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA flangeed head screw tornillo cabeza flangeada		PARAFUSO CABEÇA CHATA boring head screw tornillo cabeza plana	Cavilha peg clavija	Corda rope cuerda
6	Trava locks pasador/cierre					
7	Rodízios casters ruedas					

1º ETAPA / 1º stage / 1ª etapa

Utilizando Parafusos cabeça flangeada 4x50 mm (Comp. A) e cavilha 8 mm (Comp. D) fixe a base (Comp. 2) na costa (Comp. 3).

Using 0,15x1,96 in flanged head screws (Comp. A) and pin 0,31 in (Comp. D) attach the base (Comp. 2) to the coast (Compound 3).

Utilizando Tornillos cabeza brida 4x50 mm (Comp. A) y clavija 8 mm (Comp. D) fije la base (Comp. 2) en la fondo (Comp. 3).




2º ETAPA / 1º stage / 1ª etapa

Utilizando Parafusos cabeça flangeada 4x50 mm (Comp. A), fixe as laterais (Comp. 1) nas costas (Comp. 3) e na base (Comp. 2). Em seguida fixe a montante (Comp.5) nas Laterais (Comp.1).

Using 0,15x1,96 in flanged head screws (Comp. A), attach the sides (Comp. 1) to the back (Comp. 3) and the base (Compound 2). Then fix the amount (Comp.5) Lateral (Comp.1).

Utilizando Tornillos cabeza brida 4x50 mm (Comp. A), fijar los laterales (Comp. 1) en la espalda (Comp. 3) y en la base (Comp. 2). Al final, fije el traveso (Comp.5) en las laterales (Comp. 1).




3º ETAPA / 3º stage / 3ª etapa

Utilizando corda (Comp. 4) passe a corda entre a base (Comp. 2) e o montante (Comp. 5). Em seguida, utilizando parafuso cabeça chata 4x20 mm (Comp. B) fixe a trava (Comp. 6) na corda 1 (Comp. 4).

Using rope (Comp. 4) pass the rope between the base (Compound 2) and the amount (Compound 5). Then using flat head screw 0,15x0,78 in (Comp. B) secure the latch (Comp. 6) to rope 1 (Comp. 4).

Utilizando cuerda (Comp. 4) pase la cuerda entre la base (Comp. 2) y el importe (Comp. 5). Al final, utilizando tornillo de cabeza plana 4x20 mm (Comp. B) fije el pestillo (Comp. 6) en la cuerda 1 (Comp. 4).




4º ETAPA / 4º stage / 4ª etapa

Dê continuidade passando a corda (Comp. 4) para os demais furos como mostra a imagem abaixo. Certifique-se que a corda (Comp. 4) esteja esticada e utilize a trava (Comp.6) e parafuso cabeça chata 4x20 mm (Comp. B) para trancar a corda.

Give continuity by passing the rope (Comp 4) to the rest holes as shown in the image below. Make sure that the rope (Comp. 4) is stretched and use the Lock (Comp.6) and flat head screw 0,15x0,78 in (Comp. B) to lock the rope.

Demos continuidad pasando la cuerda (Comp. 4) para los demás. los agujeros como muestra la imagen abajo. Asegúrese de que la cuerda (Comp. 4) esté estirada y utilice la traba (Comp.6) y tornillo cabeza plana 4x20 mm (Comp. B) para cerrar la puerta cuerda.




5º ETAPA / 5º stage / 5ª etapa

Utilizando parafusos 3,5x14 mm (Comp. C) fixe os rodízios (Comp. 7) na base (Comp. 2).

Using 0,13x0,55 in bolts (Comp. C) secure the casters (Compound 7) in the base (Compound 2).

Utilizando tornillos 3,5x14 mm (Comp. C) fije los rodillos (Comp. 7) en la base (Comp. 2).



6º ETAPA / 6º stage / 6ª etapa

Módulo 1005 CORDEL montado.

Module 1005 CORDEL mounted.

Módulo 1005 CORDEL montado.

