


M4090

treparoni.




A. 


Ø4x25mm - 16 x




M4090

treparoni.



A. 


Ø4x25mm - 16 x




Cadeira C50


treparoni.







Colocar o assento da cadeira sobre uma mesa.
Após, posicionar a estrutura metálica sobre ele.
Fixar com os parafusos (A)


A. 


Ø4,0x35 - 3x

Cadeira C50

treparoni.







Colocar o assento da cadeira sobre uma mesa.
Após, posicionar a estrutura metálica sobre ele.
Fixar com os parafusos (A)

A. 

Ø4,0x35 - 3x