

PF4

cadeira com braços



capacidade máxima
suportável, distribuídas
uniformemente



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar o contato com
objetos cortantes e a
exposição prolongada ao
sol.



pano levemente umedecido
com água, seguido de
pano seco.