

Utilizar a régua para medir os componentes.
Utilice la medida abajo para medir
Use the ruler in order to measure the following components




Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble


LISTA DE ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	CALCO 1MM PARA DOBRADICA AL2 CANECO 26	4
B	CANTONEIRA METALICA 17,5 X 17,5 X 46 ZINCO	15
C	CANTONEIRA SIMPLES FIXADORA 18 X 18 MM 2 FUROS ZB	3
D	CAVILHA PLASTICA 6X30MM	38
E	CHAPA METALICA SIMPLES 51,5X13,5MM 2 FUROS DIST. 32MM	2
F	DISPOSITIVO ANGULAR PRETO	10
G	DISPOSITIVO TRAPEZIO CINZA	16
H	DOBRADICA CANECO 26 COLO BAIXO	4
I	ETIQUETA LOGOTIPO PERSONALIZADA	1
J	JUNCAO PARA FUNDOS 15X11,3	13
K	PARAFUSO 3,5 X 12 CABECA CHATA	3
L	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANGEADA	138
M	PARAFUSO 4,0 X 50 CABECA CHATA	12
N	PARAFUSO 4,5 X 25 CABECA FLANGEADA	18
O	PARAFUSO 5,0 X 80 MM CABECA CHATA	3
P	PARAFUSO MINIFIX 6 X 32MM	20
Q	PERFIL H 640MM	1
R	PORCA CILINDRICA 12X11 CINZA	3
S	PRATELEIRA VIDRO 253 X 190x4 MM	1
T	PREGO 08 X 08	85
U	PUXADOR VARESE MONOFURO CROMADO	2
V	RODIZIO RD50 COM TRAVA	2
W	RODIZIO RD50 SEM TRAVA	6
X	SUORTE PARA VIDRO 6MM ALUMINIO	3
Y	TAMBOR MINIFIX 15X11 C/ ESTRIAS	20
Z	TAMPA PARA PASSA FIO 40MM - PRETO	1
Z-A	TAPA FURO PVC 18MM	20


1º Passo - Preparação das Peças Pass / Paso - Preparación of the pieces Preparación de las piezas




2º Passo Pass / Paso




3º Passo Pass / Paso




6º Passo Pass / Paso




9º Passo Pass / Paso




4º Passo Pass / Paso




7º Passo Pass / Paso




10º Passo Pass / Paso



5º Passo Pass / Paso



8º Passo Pass / Paso



10º Passo Pass / Paso

