



DP-001-1344 **Instruções de Montagem** / Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

1344 - BERÇO MINI CAMA DOCE SONHO


1344 - CUNA MINI CAMA DOCE SONHO

1344 - COT MINI BED DOCE SONHO

Atualização 1
Actualización / Update
14/05/2018

Legendas de Peças / Legends of Parts / Leyenda de Piezas

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRISIONES	QTD	DIMENSÃO
1042	CABECEIRA	HEADBOARD	CABECERA	2	760 X 740
2801	GRADE	GRID CRIB	CUADRÍCULA CUNA	2	1300 X 666
931	TRAVESSA BERÇO	BATTEN CRIB	TRAVESSA CUNA	2	1300 X 49
932	BASE DO COLCHÃO	BASE MATTRESS	COLCHÓN DE BASE	7	183 X 680
945	BARRA	BAR COT	BARRA CUNA	2	1300 X 97



Colchão / Colchón / Mattress
Densidade Mínima:
Densidad Mínima / Minimum Density:
D-18
Medidas / Medidas / Measures:
700mm X 1300mm X 120mm

NOTA: Produto não contém tampa fura para maior segurança e conformidade com a Norma.
NOTA: El producto no contiene cubra el orificio para la mayor seguridad y cumplimiento de la Norma.
NOTE: Product does not contain cover hole for greater security and compliance with the Standard

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso a montagem for feita com parafusadeira com pressão de 5 Newtons, finalizando o aperto manual com chave, para primeira montagem, em caso de ensaio ou remontagem gerar reaperto manual das fixações.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. para la verificación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

01 - Use packaging material to cover the oor and start the assembly
02 - Separate the pieces putting on foot, never stack on each other.
03 - Identify the mobile parts ans their numbers before starting assembly.
04 - If the assembly is done with tightening pressure to 5 newtons, nalized the thumbscrews with a key to the rst assembly. for festing or reassembly generate manual retightening the xings.
05 - We recommend that the mounting is done by a professional tter.


*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.
* En caso de dúvidas, ou informações adicionais, mande-nos um e-mail para qmovi@qmovi.com.br ou entre em contato com a loja.
* Visite: www.qmovi.com.br

*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.
* Si tiene alguna pregunta, o agrega información, envíenos un correo electrónico a qmovi@qmovi.com.br o ingrese a la tienda.
* Visit: www.qmovi.com.br


* When requesting parts for technical assistance to the shopkeeper, enter the product code, color, damaged part number and batch.
* In case of questions, or additional information, send us an email to qmovi@qmovi.com.br or contact the store.
* Visit: www.qmovi.com.br

DD PARAFUSO 1/4 X 50 Qt.:12	Z PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 45 Qt.:4	AU PREGO 12 X 12 Qt.:20	U MINI SAPATA 15MM Qt.:4
AS PORCA CILINDRICA 12 X12 PLAST OVO Qt.:4	H CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM Qt.:8	DI PORCA CILINDRICA 10 X 20 ROSCA 1/4 Qt.:12	V MOSQUITEIRO Qt.:1



01




02




04




05



01



02



03

