






INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

COMÔDA 6 GAVETAS 1 PORTA OURO

Ref.: 2241




60min.




Lista de peças

QT.


| | |
|-----------------------------|----|
| 1-MESA CÔMODA | 01 |
| 2-LATERAL ESQUERDA | 01 |
| 3-DIVISÓRIA | 01 |
| 4-BASE | 01 |
| 5-PERFIL | 01 |
| 6-FORRO TRASEIRO | 02 |
| 7-PES | 05 |
| 8-CORREDIÇAS | 06 |
| 9-FRENTE DE GAVETA | 05 |
| 10-TRASEIRO GAVETA | 05 |
| 11-LATERAL DIREITA GAVETA | 06 |
| 12- LATERAL ESQUERDA GAVETA | 06 |
| 13-FUNDO GAVETA | 05 |
| 14-CORREDIÇA GAVETA | 06 |
| 15- TRAVESSA | 02 |
| 16- SUPORTE GAVETA | 05 |
| 17-LATERAL DIREITA | 01 |
| 18-PORTINHA | 01 |
| 19-PRATELEIRA | 01 |
| 20-FORRO TRASEIRO GRANDE | 01 |
| 21-FRENTE GAVETA PEQUENA | 01 |
| 22-TRASEIRO GAVETA PEQUENA | 01 |
| 23-FORRO GAVETA | 01 |




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




12




13




14





15



16



17



18

