






Av. Paranavai, 3263
Pq. Cidade Industrial
Cep: 87070-130 - Maringá - PR
Fone - (44) 3225-2950 - (44) 3262-9573
E-mail: moveisleao@moveisleao.com.br
Site: www.moveisleao.com.br



n.º	peças	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	DESCRIPTION OF PARTS	DESCRIPCIÓN DE PIEZAS	QT	A	B
1		LATERAL ESQ.	LEFT SIDE	LADO IZQUIERDO	1	1740	385
2		RODAPE FRONTAL	FRONT FOOTING	PIE DELANTERA	1	982	130
3		RODAPE COSTA	COAST FOOTER	PIE DE LA COSTA	1	982	130
4		BASE	BASIS	BASE	1	485	383
5		APOIO DA BASE	BASE SUPPORT	SOPORTE BÁSICO	1	355	60
6		DIVISÃO	DIVISION	DIVISIÓN	1	359	385
7		TAMPO DE GAVETA	DRAWER TOP	SUPERIOR DEL CAJÓN	1	982	385
8		BATENTE FRENTE	FRONT STOP	PARADA DELANTERA	1	1157	80
9		BATENTE COSTA	COAST STOP	PARADA EN LA COSTA	1	1157	80
10		PRATELEIRAS	SHELVES	ESTANTES	2	485	335
11		CHAPÉU	HAT	SOMBRERO	1	982	385
12		LATERAL DIR.	RIGHT SIDE	LADO DERECHO	1	1740	385
13		PORTA PEQUENA	SMALL DOOR	PUERTA PEQUEÑA	2	1170	245
14		PORTA GRANDE	BIG DOOR	PUERTA GRANDE	2	1540	245
15		FRENTE DE GAVETA	DRAWER FRONT	FRENTE DEL CAJÓN	2	493	180
16		LATERAL DE GAVETA	DRAWER SIDE	LADO DEL CAJÓN	4	350	100
17		CONTRA FUNDO DE GAVETA	AGAINST DRAWER BOTTOM	CONTRA EL FONDO DEL CAJÓN	2	435	80
18		FUNDO DE GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO DEL CAJÓN	2	457	358
19		FUNDO LARGO	WIDE BOTTOM	FONDO ANCHO	2	1560	500
20		VISTA SUPERIOR	UPPER VIEW	VISTA SUPERIOR	1	982	70



PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

For cleaning and maintaining your furniture / Para la limpieza y mantenimiento de tus muebles



Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...

Do not use abrasive products like Alcohol, solvents, etc

No utilice productos abrasivos como alcohol, solventes, acetona, etc...



Use somente um pano macio e seco.

Use only a soft, dry cloth and.

Utilice únicamente un paño suave y seco.

Roupeiro 4 Portas LITE

Descrição / Description / Descripción				QTD
A		Parafuso 3,5 X 12 Screw 3,5 x 12 Tornillo 3,5 x 12		94
B		Parafuso 3,5 X 25 Screw 3,5 x 25 Tornillo 3,5 x 25		16
C		Parafuso 3,5 X 40 Screw 3,5 x 40 Tornillo 3,5 x 40		12
D		Cavilha 6 x 30 Peg 6 x 30 clavija 6 x 30		12
E		Prego 10 x 10 Nail 10 x 10 clavo 10 x 10		74
F		Prego 13 x 15 Nail 13 x 15 clavo 13 x 15		08
G		Prendedor de Fundo Bottom fastener Cierre inferior		10
H		Puxador Puller Arrancador		06
I		Corrediça slide Corredera		02
J		Sachet de cola Glue sachet bolsita de pegamento		01
K		Cavilha 6 x 50 Peg 6 x 50 clavija 6 x 50		02
L		Suporte U Fechado Closed U Support Suporte En U Cerrado		01
M		Suporte J Aberto Open J Support Suporte Abierto J		01
N		Cantoneira Corner Esquina		07
O		Porca cilíndrica 9 x 12 Cylindrical Nut 9 x 12 Tuerca cilíndrica 9 x 12		22
P		Dobradiça Hingé Bisagra		12
Q		Calço Dobradiça Hinge Shim Cuña de Bisagra		12
R		Giz de Correção Correction Chalk tiza correctora		02
S		Etiqueta Label Etiqueta		01
T		Cabideiro Hanger Percha		01
U		Pé Cônico Conical foot Pie Cónico		04
V		Pino Prateleira Shelf pin Supote de estante		02
X		Parafuso 4,0 X 40 Screw 4,0 x 40 Tornillo 4,0 x 40		20




DESEMBALANDO / Unpacking / Desembalaje

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras.
Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.



Identify all the parts and leave them standing, never one on top of the other.
Use the packaging itself as rug for product assembly.

Identifica todas las piezas y déjalas en pie, nunca laas coloques una encima de otra.
Utilice el propio embalaje como tapete para montar el producto.



01





02




03




04




05




06



07



08



11

Diagram illustrating the assembly of the brackets (A and P) onto the panels (13 and 14).

The diagram shows two panels, 13 and 14, with brackets A and P being attached to them. The brackets are secured using screws (3,5 x 12).

The assembly steps are indicated by the numbers 13 and 14, and the quantity of screws is indicated by 'x12'.

The diagram also shows a close-up of the bracket assembly, indicating the correct orientation of the brackets (A and P) and the screws (3,5 x 12).