


MANUAL DE MONTAGEM

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Kappesberg!

A Kappesberg é uma marca que cresceu e se desenvolveu com a população brasileira e de todos os países para onde exporta, e ao longo destes anos participa do seu dia-a-dia. É por isso que o design hoje é parte da sua vida, a qualidade de cada móvel é um compromisso diário e a inovação vem para oferecer ao cliente a confiança nessa grande parceria.



Garantia de 03 (três) meses, por defeito de fabricação.







Lista de peças									
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume			
01	Lateral direita	1	666	352	15	A			
02	Lateral esquerda	1	666	352	15	A			
03	Divisória	1	666	352	15	A			
04	Prateleira maior	1	768	352	15	A			
05	Prateleira menor	1	386	352	15	A			
06	Base	1	1200	370	15	A			
07	Chapéu	1	1200	370	15	A			
08	Porta direita	1	659	396	15	A			
09	Porta esquerda	1	659	396	15	A			
10	Porta central	1	659	396	15	A			
11	Costa	2	1190	343	3	A			

Ferragem								
	Código de assistência	Descrição	Quant.					
A	95	Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	3					
В	226	Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	18					
С	25827	Parafuso flange 3,5x14 zincado branco	6					
D	491	Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	3					
Е	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	6					
F	107	├──── Prego 10 x 10	53					
G	1802	Cavilha 6x30mm	16					
Н	1925	Cavilha 6x50mm	2					
I	40534	Batente de silicone com logo "K"	6					
J	1423	Fixador de costa	12					
K	529	Bucha invasa	3					


L	17024	Suporte aéreo metalizado zincado branco	3
М	6959	Capa para suporte aereo metal branca	3
N	7787	Dobradiça reta 35	6
0	7787	Calço para dobradiça	6
P	7787	Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	24
Q	31275	Puxador solaris 396mm Carvalle	3
Q	31274	Puxador solaris 396mm Branco	3
Q	31599	Puxador solaris 396mm Aspen	3
R	14720	Tapa furo adesivo Carvalle	18
s	58	Rtiqueta marca "Kappesberg"	1
Т	41	Cola branca em bisnaga (10g)	1




As batentes de silicone "I" são colocadas duas em cada porta, para suavizar eventuais impactos.




A dobradiça "N" deve ser encaixada no calço "O" e estes colocados com os parafusos "P", observando o procedimento a cima.





Ao fixar a costa, recomenda-se um espaçamento de aproximadamente 10 cm entre os pregos.



Para fixar o aéreo na parede:

- Em cada lateral e na divisória fixe um suporte aéreo metalizado "L" com o parafuso "E" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "K".
- Coloque uma capa "M" em cada suporte "L".