


3

Passo
Step
Paso


B

+



(3x)

4

Passo
Step
Paso

10Kg

PESO MÁXIMO SUPORTADO
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO


Dicas de Conservação / Maintenance Tips / Consejos de Mantenimiento

*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção. Evite exposição ao sol.

*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion. Avoid direct sunlight.

*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción. Evite la exposición directa al sol.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE





REF. 28016





FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE HERRAJES

Os desenhos das ferragens são em escala real, então suas dimensões são iguais as das ferragens reais.
The hardware drawings are full-scale, so their dimensions are the same as the actual hardware.
Los dibujos de los herrajes son la escala real, por lo que sus dimensiones son las mismas que las del herraje real.




ID	IMAGEM DE REFERÊNCIA / IMAGE REFERENCE IMAGEN REFERENCIA	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	  M4x25mm	06
B	  3,5 x 14mm	03
C	 5/8"	03



1
Passo
Step
Paso



2
Passo
Step
Paso



ID	Descrição / Description Denominación	Quantidade # Of Pieces Cantidad	Dimensão (mm) Dimension (mm) Dimensión (mm)
01	Tampo/Top/Tapa	01	440x400x15
02	Prateleira/Shelf/Repisa	01	440x400x15
03	Pé metal/Metallic foot/Pata de metal	03	535x165x16