


6

Passo
Step
Paso

35Kg

PESO MÁXIMO SUPORTADO
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO



Office

MÓVEIS CORPORATIVOS


Dicas de Conservação / Maintenance Tips / Consejos de Mantenimiento

*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção. Evite exposição ao sol.

*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion. Avoid direct sunlight.

*Para limpiar o sacar manchas, utilice una franela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción. Evite la exposición directa al sol.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE








REF. 25858










FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE HERRAJES

Os desenhos das ferragens são em escala real, então suas dimensões são iguais as das ferragens reais.
The hardware drawings are full-scale, so their dimensions are the same as the actual hardware.
Los dibujos de los herrajes son la escala real, por lo que sus dimensiones son las mismas que las del herraje real.

5 Passo
Step
Paso

ID	IMAGEM DE REFERÊNCIA / IMAGE REFERENCE IMAGEN REFERENCIA	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	 8x30mm	04
B		04
C		08
D		08
E		02
F		28
G	 8x50mm	02
H	 4,5x60mm	28
I	 1/4' x 30mm	04






ID	Descrição / Description / Denominación	Quantidade # Of Pieces Cantidad	Dimensão (mm) Dimension (mm) Dimensión (mm)
01	Base/Base/Base	01	840x360x15
02	Tampo/Top/Tapa	01	840x360x15
03	Prateleira central/Center shelf/Repisa central	01	840x360x15
04	Costa/Back/Revés	02	840x360x15
05	Prateleira/Shelf/Repisa	04	840x360x15
06	Lateral metálica/Mettalic side/Lateral metálico	02	2110x360x15

1

Passo
Step
Paso



2

Passo
Step
Paso

