



**Etapa 02**





**Etapa 03**





**Etapa 04**

**Obs: para montagem das costas usar perfil h e a garra metálica.**



**Etapa 05**

**Etapa 06**



**Etapa 07**

