





ESQUEMA DE MONTAGEM



ME302



ME317 (Novara)




ME318 (Ímola)

ME229 (Catânia Estrela)


Loc.	Ferragem	Quant.
A	Ponteira externa preta 1 1/4"	04
B	Ponteira interna cromada 1 1/4"	04
C	Suporte para vidro	04

Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95708-200 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM



ME302



ME317 (Novara)

ME318 (Ímola)

ME229 (Catânia Estrela)

Loc.	Ferragem	Quant.
A	Ponteira externa preta 1 1/4"	04
B	Ponteira interna cromada 1 1/4"	04
C	Suporte para vidro	04

Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95708-200 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br