


ESQUEMA DE MONTAGEM
INSTRUCCIÓN DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CA-950/4

CA-955/4 (assento alto)




Estr. Estr.
Prata/ Prata/
Branca Cromada

Loc.	Ferragem/Herrajes/Hardware	Quant.	Quant.
A	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x20	20	20
B	Ponteira externa branca 1 1/4"/ Puntera blanca/Tip white	24	-
C	Ponteira externa preta 1 1/4"/ Puntera negra/Tip black	-	16
D	Ponteira externa cromada 1 1/4"/ Puntera cromada/Tip chromium	-	08
E	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x14	16	16
F	Porca 5/16/Tuerca 5/16/Nut 5/16	04	04
G	Ponteira interna branca 1 1/4"/ Puntera blanca/Tip white	08	-
H	Ponteira externa preta 1 1/4"/ Puntera negra/Tip black	-	08

OBS.:
Estrutura branca - ponteiros na cor branca
Estrutura cromada/prata - ponteiros na cor preta ou cromada

Estrutura cromada/prata:
ponteiros na cor preta




Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95700-000 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM
INSTRUCCIÓN DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CA-950/4

CA-955/4 (assento alto)




Estr. Estr.
Prata/ Prata/
Branca Cromada

Loc.	Ferragem/Herrajes/Hardware	Quant.	Quant.
A	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x20	20	20
B	Ponteira externa branca 1 1/4"/ Puntera blanca/Tip white	24	-
C	Ponteira externa preta 1 1/4"/ Puntera negra/Tip black	-	16
D	Ponteira externa cromada 1 1/4"/ Puntera cromada/Tip chromium	-	08
E	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x14	16	16
F	Porca 5/16/Tuerca 5/16/Nut 5/16	04	04
G	Ponteira interna branca 1 1/4"/ Puntera blanca/Tip white	08	-
H	Ponteira externa preta 1 1/4"/ Puntera negra/Tip black	-	08

OBS.:
Estrutura branca - ponteiros na cor branca
Estrutura cromada/prata - ponteiros na cor preta ou cromada

Estrutura cromada/prata:
ponteiros na cor preta



Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95700-000 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br