



3510 - ROUPEIRO MUTUIPE 6 PTA



RUA JURUTAU, 3150 - PARQUE INDUSTRIAL II
ARAPONGAS - PR - CEP 86703-010
Fone/Fax: (43) 3152-1010
www.incorplac.com.br -
e-mail: incorplac@incorplac.com.br




Ref	Descrição	Compr	Larg	Esp	Qtde.
3523	Lateral Direita	2000	450	12	1
3524	Lateral Esquerda	2000	450	12	1
3525	Divisão Direita	1398	450	12	1
3526	Divisão Esquerda	1398	450	12	1
3527	Batente Superior	400	80	12	2
3528	Tampo Gaveta	580	450	12	1
3529	Prateleira Fixa Dir	580	380	12	2
3530	Prateleira Fixa Esq	580	250	12	1
3531	Chapeu	1764	450	12	1
3532	Maleiro	1764	450	12	1
3533	Base Inferior	1764	450	12	1
3534	Rodapé Frontal	1764	100	12	1
3535	Rodapé Traseiro	1764	100	12	1
3536	Trava Rodapé	422	100	12	1
3537	Frente Gaveta Int	517	150	12	2
3538	Lateral Gaveta	350	95	12	4
3539	Contra Fundo Gaveta	481	80	12	2
3540	Frontão	1790	70	12	1
3541	Porta	1825	293	12	6
3542	Fundo Gaveta	504	355	3	2
3543	Traseiro Superior	1783	419	3	1
3544	Fundo Traseiro	1415	595	3	3





3542																	S Qt.24  Parafuso 3,5X14		
A Qt. 12  Parafuso 4,0 X20 mm		C Qt. 2  Corrediça 350 mm		F Qt.3  Cabideiro		H Qt. 42  Porca Cilindrica		J Qt.11  Cantoneira Metál.		L Qt. 1  Cola Sache		O Qt.18  Calço Dobradiça		P Qt.20  Fixador Fundo		X Qt.8  Prego 12X12			
B Qt. 42  Parafuso 4,5 X45 mm		D Qt. 6  Puxador Milão		E Qt.74  Parafuso 3,5 X12		G Qt.52  Cavilha 6 x 30 mm		i Qt.140  Prego 8X8		K Qt. 18  Dobradiça		M Qt.6  Pé Plastico		Q Qt.6  Suporte Bastão		Y Qt.8  Suporte Gaveta		Z Qt.72  Parafuso 4,0 X12 mm	




1º Passo



2º Passo




4º Passo




5º Passo

usar parafuso "Z"
nas dobradiças




6º Passo



7º Passo

usar parafuso "Z"
nas dobradiças



8º Passo

