

ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER - 2-DOOR SLIDING CABINET - ARMARIO 2 PUERTAS DE CORRER
PH-1809

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente





Atenção / Attention / Atención



A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.



LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE _/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA _/_PART _/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE _/_ QUANTITY _/_ CANT
1	161364E	BASE-TAMPO	2190.0x535.0x15.0	2
5	161366L	FRENTE GAVETA	706.0x150.0x15.0	6
13	161367L	PRATELEIRA MÓVEL	356.0x448.0x15.0	4
16	161365L	TAMPO GAVETEIRO	716.0x452.0x15.0	2
25	1601221	TUBO OBLONGO 703MM	703.0x30.0x15.8	2
26	1606841	TRILHO TELESCÓPICO TN H30 300MM Z X 35MM	xx	6
27	1610483	PERFIL PLAST SUP E28 2188MM	2188.0x60.0x24.0	1
28	1610484	PERF MET 1990X15X15X1,2MM	1990.0x17.6x12.7	2
29	1610509	PERFIL I 2078X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	2018.0x17.0x6.0	2
30	1609992	PERFIL I 392X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	392.0x17.0x6.0	3
31	1610486	PERFIL PUXADOR ALUM 2050MM MOV/ 7017	1990.0x33.1x17.6	2
32	1610471	TUBO OBL CAB ALUM 348X25X16X0,60MM	348.0x30.0x15.8	1
33	1610485	PRF ALUM INF SG3061 2188MM C FUR	2188.0x42.7x6.0	1
78	1301951	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	20
79	1302092	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 20mm LÍNEO	20.0x20.0x0.5	16
210	1606858	SISTEMA DE CORRER JP110R	xx	2
-	1609489	KIT Sapata Retangular 50x40x100 02.02.288	xx	1
-	K072872	KIT PH-1809 ROUPEIRO 2P DE CORRER	xx	1

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2				
ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
6	161377L	FUNDO	2047.0x368.0x3.0	6
8	161373L	LATERAL DE GAVETA	350.0x100.0x15.0	12
9	161369E	LATERAL DIREITA	2190.0x535.0x15.0	1
10	161368E	LATERAL ESQUERDA	2190.0x535.0x15.0	1
14	161370E	RODAPÉ FRONTAL	2190.0x70.0x15.0	1
15	161371E	RODAPÉ TRASEIRO	2190.0x70.0x15.0	1
17	161374L	TRASEIRO DE GAVETA	661.0x100.0x15.0	6
19	161372E	TRAVESSA RODAPÉ	497.0x70.0x15.0	2
20	161376E	VISTA	2222.0x110.0x15.0	1
-	161375L	FUNDO DE GAVETA	689.0x357.0x3.0	6

Volume 3 / Carton 3 / Caja 3				
ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
2	161380L	DIVISÃO CENTRAL	1605.0x452.0x15.0	1
3	161378L	DIVISÃO DIREITA	1605.0x452.0x15.0	1
4	161379L	DIVISÃO ESQUERDA	1605.0x452.0x15.0	1
11	161381L	MALEIRO	2190.0x452.0x15.0	1
18	161382L	TRAVESSA MALEIRO	400.0x102.0x15.0	2

Volume 4 / Carton 4 / Caja 4				
ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
12	161383E	PORTA	1085.0x498.0x15.0	8

KIT ESPELHOS / MIRRORS KIT / KIT ESPEJOS 1610488				
ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
ESP	XXXXXXX	VIDRO ESPELHO C/FITA DUP.FAC.3MM 1060x450mm	xx	3

KIT PÉ / FOOT KIT / KIT PIÉ 1609489				
ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
-	XXXXXX	SAPATA QUADRADA 50x40x100 - 02.02.288	100.0x78.0x40.0	8
3.9	4x12	PARAFUSO 4 X 12 CAB. FLANGEADO	14.7x10.0x10.0	24

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072872					
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
1	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	12	1602006
2	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	16	1605358
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	202	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	30	1601469
40	CANTONEIRA 4 FUROS (04.08.083)	-	-	12	-
41	HASTE COM ANEL 61.4MM (09.02.003)	-	-	2	1607855
156	SUPORTE FIXAÇÃO (04.04.367) AÇO	-	-	24	-
166	SUPORTE PRATELEIRA 7x6 - 04.06.060	Shelf Support 7x6	Soporte Repisa 7x6	16	1604347
172	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	Support Pipe Oblongo Plastic	Apoyo Tüberia Oblongo Plástico	6	1603790
225	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	-	-	8	1602714
1.1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30	Dowel Ø6 x 30 mm	Tarugo Ø6 x 30 mm	54	1603818
1.16	CAVILHA DE MADEIRA 6X50	Dowel Ø6 x 50 mm	Tarugo Ø6 x 50 mm	2	000000
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	52	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	209	1602420
K	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	-	-	11	1604580

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
11	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.1		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1
10	1
26	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		4
172		2
225		4
2.30		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 3 STEP 3 PASO 3



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESÁRIAS

INDICE	QUANT.
3	1
4	1
26	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESÁRIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
172		2
1.1		6
1.16		2
2.30		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESÁRIA



PASSO 4 STEP 4 PASO 4



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESÁRIAS

INDICE	QUANT.
2	1
16	2
18	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESÁRIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
172		1
1.1		14
2.30		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESÁRIA



PASSO 5
STEP 5
PASO 5



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	6
8	12
17	6
26	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
40		12
1.1		4
2.12		24
2.30		72

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 6
STEP 6
PASO 6



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
14	1
15	1
19	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		4
225		4
2.30		8
K		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 7
STEP 7
PASO 7





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		6
2.12		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 8
STEP 8
PASO 8




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 9
STEP 9
PASO 9



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
11	1
18	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		11
2		8
41		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 10
STEP 10
PASO 10



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
16	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 11 STEP 11 PASO 11






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1		2
2		2
2.12		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 12 STEP 12 PASO 12





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1
16	2
78	4
79	16

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		10

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 13
STEP 13
PASO 13




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	6
29	2
30	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		130
25		30

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 14
STEP 14
PASO 14




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
20	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		14
K		7

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 15
STEP 15
PASO 15





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	4
25	2
32	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
166		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA





PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
78	16

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 17
STEP 17
PASO 17






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
27	1
33	1
210	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 18
STEP 18
PASO 18



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
12	8
28	2
31	2
210	2





FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
156		24
2.30		80

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



Sistema de correr




PASSO 19
STEP 19
PASO 19

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

Fixar os espelhos conforme medidas citadas abaixo.



PASSO 20
STEP 20
PASO 20

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

