

CADEIRA ULTRON

ref. 2600

LISTA DE PEÇAS Lista de piezas/ Parts List

ITEM Artículo/ Article	DESCRIÇÃO Descripción/ Description	QUANTIDADE Cantidad/ Amount
A	 1/4X60 mm	6
B	 PORCA	6
C	 7x50 mm	4
D	 CHAVE ALLEN	1





Utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm)

1 PASSO PASO STEP


Ferramentas
Herramientas/ Tools



Peças
Piezas/Parts



OBSERVAÇÃO: PARTE DA FRENTE DO ASSENTO TERÁ A ESIPIGA PARA ENCAIXE



OBSERVAÇÃO: CADEIRA VISTA PELO LADO DE TRÁS


DICA: MONTE COM A CADEIRA DEITADA

2 PASSO PASO STEP

Ferramentas
Herramientas/ Tools



Peças
Piezas/Parts



OBSERVAÇÃO: TRAVESSA TERÁ A ESIPIGA PARA ENCAIXE

OBSERVAÇÃO: CADEIRA VISTA PELO LADO DE TRÁS


DICA: MONTE COM A CADEIRA DEITADA

3 PASSO PASO STEP

Ferramentas
Herramientas/ Tools




Peças
Piezas/Parts



DICA: MONTE COM A CADEIRA DEITADA

4 PASSO PASO STEP

Peças
Piezas/Parts



LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PIEZAS / PARTS LIST



MESA ULTRON

ITEM Artículo / Article	DESCRIÇÃO Descripción / Description	QUANTIDADE Cantidad / Amount
A	 1/4x80 mm	4
B	 Porca	8
C	 Chapa L 2 furos Comprimento mesas: 1,20m — 8 un. 1,60m — 2,00m — 0,80m — 4 un. 0,90m — 1,00m —	
D	 4x30mm	16
E	 4x16mm	16
F	 Chave Allen	1
G	 1/4x110 mm	4

ITEM Artículo / Article	DESCRIÇÃO Descripción / Description	QUANTIDADE Cantidad / Amount
1	Tampo	1
2	Travessas	4
3	Pés	4
4	Reforços	4
5	Cantoneira	4



1 PASSO Paso Step

Peças
Piezas / Tools





2 PASSO Paso Step

Ferramentas
Herramientas / Tools



3 PASSO Paso Step

Peças
Piezas / Tools



4 PASSO Paso Step

Peças
Piezas / Tools

