


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ESCRIVANINHA NEVADA

MEDIDAS E PESO DO PRODUTO MONTADO

ALT: 770mm VOLUME: 01 PESO: 21kg
LARG: 1200mm PESO TOTAL: 21kg
PROF: 455mm




RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD	MATERIAL
01	1200X455X30	TAMPO	01	
02	752X340X15	PÉ DIREITO	01	
03	752X340X15	PÉ ESQUERDO	01	
04	752X340X15	PÉ CENTRAL	01	
05	335X300X15	PRATELEIRA MÓVEL	01	
06	335X300X15	BASE/PRATELEIRA FIXA	02	
07	300X65X15	RODAPÉ	01	
08	300X65X15	TRAVA SUPERIOR DIREITO	01	
09	300X65X15	TRAVA SUP. ESQUERDO	01	
10	1090X340X3	FUNDO MAIOR	01	
11	390X330X3	FUNDO MENOR	01	

RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD.	FERRAGEM	QTD
A	PARAFUSO 5,0X40 CHATO ESC. PHS	14
B	PARAFUSO 3,5X25	04
C	PARAFUSO 3,5X16	22
D	SUPORE PRATELEIRA	04
E	SAPATA U 15X15	06
F	PREGO 10X10	06



ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

ATENÇÃO


Montagem

1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.


Limpeza

1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.


1º PASSO




2º PASSO




3º PASSO



5º PASSO



6º PASSO



7º PASSO

