


MANUAL DE MONTAGEM

MESA COMPUTADOR

CANTO 1GV CUBO



KIT DE MONTAGEM

A Paraf. 4,2x16mm A.A. C.PAN. F.PH. Z. Claro **08pc**

B Paraf. 4,8x32mm A.A. C. Chata F.PH. Z. Claro **04pc**

C Paraf. 4x25mm A.A. C. Chata F.PH. Z. Claro **10pc**

D Cantoneira Plástica Preta 20x20x14mm **08pc**

E Paraf. 3,5x12mm MITTOFIX Cab. Chata **26pc**

F Paraf. 4x40mm Cab. Chata F.PH. Z. Claro **04pc**

G Cavilha de Madeira **08pc**

H Prego 10x10mm 8x30mm **07pc**

I Corrediça Metálica Simples Preta 250mm **01 par**

J Ponteira Quadrada Plástica Preta 20x20x12mm **05pc**

Parafusadeira (não inclusa)

Martelo (não incluso)

Ferramentas necessárias p/ montagem

Pessoas necessárias p/ montagem


01 pessoa

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície plana e limpa. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão.
- 3 - Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

LISTA DE PEÇAS

| Nº | QTDE | DESCRIÇÃO | MATERIAL | DIMENSÕES | COR |
|----|------|--------------------------------------|----------|---------------|--------|
| 1 | 1 | ARMAÇÃO M-1720/1723/1740/1741 LADO A | AÇO | 730x430x20mm | PRETO |
| 2 | 1 | ARMAÇÃO M-1720/1723/1740/1741 LADO B | AÇO | 730x430x20mm | PRETO |
| 3 | 1 | ARMAÇÃO PÉ M-1740-1741 | AÇO | 730x20x20mm | PRETO |
| 4 | 1 | TRAVESSA MENOR P/ MESA M-1740-1741 | MDP | 1160x130x15mm | FREIJÓ |
| 5 | 1 | TRAVESSA MAIOR P/ MESA M-1740-1741 | MDP | 1290x130x15mm | FREIJÓ |
| 6 | 1 | TRAVA P/ MESA M-1740-1741 | MDP | 355x95x15mm | FREIJÓ |
| 7 | 1 | TAMPO DE MESA MAIOR M-1740-1741 | MDP | 1200x432x15mm | FREIJÓ |
| 8 | 1 | TAMPO DE MESA MENOR M-1740-1741 | MDP | 900x432x15mm | FREIJÓ |
| 9 | 1 | TRAVA P/ SUPORTE GAVETA M-1741 | MDP | 353x130x15mm | FREIJÓ |
| 10 | 1 | LAT. P/ SUPORTE GAVETA M-1741 LADO A | MDP | 385x95x15mm | FREIJÓ |
| 11 | 1 | LAT. P/ SUPORTE GAVETA M-1741 LADO B | MDP | 385x95x15mm | FREIJÓ |
| 12 | 1 | FRENTE GAVETA MESA M-1741 | MDP | 387x90x15mm | FREIJÓ |
| 13 | 1 | CONTRA-FRENTE GAVETA MESA M-1741 | MDP | 328x60x15mm | FREIJÓ |
| 14 | 2 | LATERAIS GAVETA MESA M-1741 | MDP | 235x60x15mm | FREIJÓ |
| 15 | 1 | FUNDO GAVETA MESA M-1741 MDF 3MM | MDF | 328x258x3mm | CRU |



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 1 - TAMPOS DE BP : USAR PANO LEVEMENTE ÚMIDO COM DETERGENTE NEUTRO;
 - 2 - PARTES PINTADAS: PANO SECO E LUSTRA MÓVEIS
- NÃO USAR PRODUTOS ABRASIVOS, SOLVENTES OU DEIXAR EXPOSTO AO SOL**

CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1 - OS PRODUTOS FABRICADOS PELA BRIGATTO TEM **3 MESES DE GARANTIA** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL;
- 2 - A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVE SER FEITA APRESENTANDO A NOTA FISCAL DE COMPRA NA LOJA ONDE FOI ADQUIRIDO O PRODUTO;
- 3 - **SÃO DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COBERTOS PELA GARANTIA:** FERRUGEM/OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS, QUEBRA DE SOLDA OU BORDA DESCOLANDO;
- 4 - **NÃO SÃO DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COBERTOS PELA GARANTIA:** TAMPOS BATIDOS OU LASCADOS, PRODUTOS EXPOSTOS EM ÁREAS EXTERNAS, PRODUTOS QUE FORAM EXPOSTOS A UMIDADE EXCESSIVA;
- 5 - MESAS SUPORTAM ATÉ **25 KG DESDE QUE DISTRIBUÍDOS EM TODA A SUPERFÍCIE**. SE ESTE PESO TOTAL FOR COLOCADO APENAS EM UMA PEQUENA REGIÃO DA MESA, PODEM OCORRER ACIDENTES COMO QUEBRA OU TOMBAMENTO;

PESO MÁXIMO SUPORTADO: 25 KG EM CADA TAMPO, 3 KG SOBRE A GAVETA, DESDE QUE DISTRIBUÍDOS EM SUA SUPERFÍCIE.

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

OBS: USAR TORQUE BAIXO NA PARAFUSADEIRA PARA REALIZAR A MONTAGEM

FIG.1 6x "C"

FIG.2 8x "A" 4x "B"

FIG.3 4x "D" 8x "E"

FIG.4 6x "E" 2x "Ia"

FIG.5 4x "F"

FIG.6 4x "C"

FIG.7 8x "G"

FIG.8 4x "E" 2x "Ib" 7x "H"

FIG.9 4x "D" 8x "E"

FIG.10

VIDEO MONTAGEM