





## Instruções de Montagem

**A** - Monte a Placa de Montagem (1) na BASE descarga (2) existente, fixando com os parafusos da própria base (3). Caso a furação central não se adapte, fixe diretamente na parede com os 4 furos laterais (4), utilizando buchas S6.



**B** - Monte as Molduras Laterais (6) na Placa de Montagem (1), pressionando uma por vez com as mãos até encostar na Placa.



**C** - Levante o Acionador Central (5) para ajustar o parafuso de regulagem da Base (7), assim obtendo a posição ideal de funcionamento do conjunto.



ESTE ACABAMENTO DEVE SER MONTADO APÓS A CONCLUSÃO DO REVESTIMENTO!

### Composição básica:

Liga de Zinco, Aço e Plástico de Engenharia.

## ATENÇÃO:

Para manter a garantia e ótima limpeza do produto usar água e sabão neutro.

BL 6100 7899770730421

Confira O Certificado De Garantia No Site:  
[www.duconmetais.com.br](http://www.duconmetais.com.br)

Produzido por: Clic Metais e Produtos LTDA. | CNPJ 11171439/0001-01  
Insc. Est. 131/0129956 | Indústria Brasileira  
R. Martin Berg, 625 | B. São Jacó | Sapiranga | RS | F. 51 30395888