


5

Passo
Step
Paso

200Kg

PESO MÁXIMO SUPORTADO
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO

Dicas de Conservação / Maintenance Tips / Consejos de Mantenimiento

*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção. Evite exposição ao sol.


*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion. Avoid direct sunlight.

*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción. Evite la exposición directa al sol.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ARTESANO

Criador de Ambientes



REF. 27918

Monte o móvel como nós o produzimos: COM CARINHO.


Assemble the furniture as we produce it: WITH LOVE.





Armar el mueble como nosotros lo producimos: CON CARIÑO.




FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE HERRAJES

Os desenhos das ferragens são em escala real, então suas dimensões são iguais as das ferragens reais.
The hardware drawings are full-scale, so their dimensions are the same as the actual hardware.
Los dibujos de los herrajes son la escala real, por lo que sus dimensiones son las mismas que las del herraje real.

4 Step
Paso



ID	IMAGEM DE REFERÊNCIA / IMAGE REFERENCE IMAGEN REFERENCIA	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	 4,5 x 60mm	08
B	 4,5 x 35mm	04
C		04
D	 M4 x 25mm	04







ID	Descrição / Description / Denominación	Quantidade # Of Pieces Cantidad	Dimensão (mm) Dimension (mm) Dimensión (mm)
01	Tampo/Top/Tapa	01	1100x350x25
02	Travessa/Traverse/Travesaño	02	318x80x15
03	Estrutura/Estructure/Estructura	02	940x425x15
04	Travessa H/Traverse H/Travesaño H	01	940x318x15

1 Passo
Step
Paso



2 Passo
Step
Paso



MONTE O MÓVEL COMO NÓS O PRODUZIMOS:
COM CARINHO
ASSEMBLE THE FURNITURE AS WE PRODUCE
IT: WITH LOVE
MONTE EL MUEBLE COMO NOSOTROS LO
PRODUCIMOS: CON CARÍÑO

Dicas de Conservação:


*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção.
*Evite exposição ao sol.

Maintenance Tips:

*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion.
*Avoid direct sunlight.

Dicas para Conservación:


*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción.
*Evite la exposición directa al sol.




CARGA MÁXIMA SUPORTADA
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO




10Kg



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE MONTAJE



REF.: 27894



ID	Denominação / Description / Denominación	Qtde Qty Ctd	Dimensão Dimension Dimensión
01	Prateleira/Shelf/Repisa	01	900x198x15
02	Travessa/Crosspiece/Travesaño	01	900x80x15
03	Suporte Prateleira/Shelf Support/Soporte Repisa	02	246x228x24



Rev. 00 - 27/09/2021

01


FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE MATERIALES

ID	IMAGEM REFERÊNCIA IMAGE REFERENCE / IMAGEN REFERENCIA	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	8x30mm	02
B	4,5x45mm	03
C	4,5x16mm	03
D	4,5x60mm	02
E	8x50mm	02
F		03

ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.
STAGE OF PREPARATION OF THE PIECES.
FASE DE PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS.




detalhe 1




detalhe 2

1
Passo
Step
Paso




2
Passo
Step
Paso



02


3 Passo Step Paso

1º



Marque na parede, em linha reta, os pontos a serem furados, respeitando a distância de 820mm.
Mark the points to be drilled on the wall in a straight line, respecting the distance of 820mm.
Marque los puntos a perforar en la pared en línea recta, respetando la distancia de 820mm.

2º



Perfurar a parede nos locais marcados utilizando uma broca de ø8mm.
Drill into the wall at the marked locations using a ø8mm drill bit.
Perfore la pared en los lugares marcados con un taladro de ø8 mm.

3º



4 Passo Step Paso

