

ROUPEIRO 6 PORTAS COM PUXADOR DE PINUS / WARDROBE 6 DOOR / ARMARIO 6 PUERTAS
PH-1747

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente




Atenção / Attention / Atención



A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.



LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	159071E	DIVISÃO ESQ.	2195.0x535.0x15.0	1
2	159072E	DIVISÃO DIR.	2195.0x535.0x15.0	1
3	159073L	PRATELEIRA FIXA	773.0x452.0x15.0	2
4	158274L	MALEIRO	901.0x452.0x15.0	2
23	158275L	FRENTE DE GAVETA	807.0x160.0x15.0	4
24	159076L	LATERAL GAVETA	350.0x100.0x15.0	8
25	158278L	TRASEIRO GAVETA	756.0x100.0x15.0	4
26	1606226	TUBO OBLONGO 368MM	368.0x30.0x15.8	2
27	1607360	TUBO OBLONGO 891MM	891.0x30.0x15.8	2
28	159085E	PUXADOR CIRCULAR PINUS Ø300mm	300.0x150.0x20.0	2
29	159087E	PUXADOR PINUS RIPADO 658MM	658.0x20.0x20.0	2
30	159209E	PUXADOR CIRCULAR PINUS Ø200	200.0x100.0x20.0	4
31	159210E	PUXADOR PINUS RIPADO 1170MM	1170.0x20.0x20.0	2
-	1768139	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
-	K072523	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
Y	1601800	CORREDICA NORMAL 350MM	xx	4

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
5	159078E	BASE	2605.0x535.0x15.0	1
6	159077E	TAMPO	2639.0x540.0x15.0	1
7	158281L	DIVISÃO CENTRAL	1175.0x350.0x15.0	1
8	158282L	DIVISÃO MENOR	325.0x350.0x15.0	3
9	159079L	MALEIRO CENTRAL	773.0x452.0x15.0	1
10	158284L	PRATELEIRA MENOR	379.0x350.0x15.0	1
11	158285L	TAMPO GAVETEIRO	901.0x452.0x15.0	2
12	158286E	RODAPÉ FRONTAL	2605.0x70.0x15.0	1
13	158287E	RODAPÉ TRASEIRO	2605.0x70.0x15.0	1
14	158288E	TRAVESSA RODAPÉ	497.0x70.0x15.0	2

Volume 3 / Carton 3 / Caja 3				
ÍNDICE / _ INDEX	CÓD. / _ CODE	PEÇA / _ PART / _ PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _ QUANT / _ CANT
15	159074E	LATERAL ESQ.	2280.0x535.0x15.0	1
16	159075E	LATERAL DIR.	2280.0x535.0x15.0	1
17	158292L	FUNDO CENTRAL	2221.0x393.0x3.0	2
18	158293L	FUNDO	2221.0x459.0x3.0	4
21	159080L	FUNDO DE GAVETA	784.0x357.0x3.0	4
22	1608140	PERFIL I 2225X20x3,8MM CINZA CIMENTO 053	2225.0x17.0x6.0	2

Volume 4 / Carton 4 / Caja 4				
ÍNDICE / _ INDEX	CÓD. / _ CODE	PEÇA / _ PART / _ PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _ QUANT / _ CANT
19	159081L	PORTA LATERAL	2186.0x446.0x15.0	4
20	159082L	PORTA CENTRAL	2186.0x381.5x15.0	2

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072523					
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO MINIFIX DU255	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	14	1602006
B	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	14	1605358
C	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	143	1605365
D	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	33	1601469
E	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	CORNER 18x18mm	CANTONERA 18x18mm	6	1604580
F	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	CORNER 20x20x42mm	CANTONERA 20x20x42mm	8	-
G	DISTANCIADOR DE CORREDIÇA 45MM	Drawer Spacer	Espaciador de Cajones	16	1607849
G2	GIZ CERA BRANCO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G3	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G4	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP - LÍNEO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G5	GIZ CERA CARVALHO VERMONT Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
H	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR COM ABA	Triangle Support Angle	CANTONERA SOPORTE TRAINGULAR	4	-
I	SUPORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	Shelf Support 6x6	Soporte Repisa 6x6	4	1604347
J	SUPORTE PARA PORTA L42xP17xA8mm	SUPPORT FOR DOOR L42xP17xA8mm	SOPORTE PARA PUERTAL42xP17xA8mm	5	XXXXXX
K	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	Support Pipe Oblongo Plastic	Apoyo Tubería Oblongo Plástico	8	1603790
L	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	SHOE SQUARE 15x15	ZAPATA CUADRADA 15x15	10	1602714
M	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	68	1604742
N	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	Dowel Ø6 x 70 mm	Tarugo Ø6 x 70 mm	6	1606280
O	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	86	1602420
P	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	60	1604937
Q	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 20 mm	Tornilo Ø3 x 20 mm	46	1604857
R	PARAFUSO 3 X 16 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 16 mm	Tornilo Ø3 x 16 mm	4	1601241
S	PARAFUSO 4 X 22 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 22 mm	Tornilo Ø4 x 22 mm	32	1607860
T	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 25 mm	Tornilo Ø3.5 x 25 mm	30	1604658
U	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM LÍNEO	HOLE PLUG 22mm LINEO	TAPA HUECO 22mm LINEO	2	1607531
V	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM	HOLE PLUG 22mm	TAPA HUECO 22mm	12	XXXXXXX

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: 1768139					
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
O	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	72	1602420
W	CALÇO 35mm SUPER ALTO	SHIM 35MM SUPER HIGH	CUNHA 35MM SUPER ALTA	18	-
X	DOBRADIÇA CANECO 35mm COLO ALTO	HINGE 35MM	BISAGRA 35MM	18	1603789

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		14
M		4
O		10

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 2
STEP 2
PASO 2



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
15	1
16	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		4
G		8
K		2
L		4
M		4
O		4
S		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 3 STEP 3 PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
I		2
M		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 4 STEP 4 PASO 4




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
G		24
I		2
K		2
O		4
S		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 5
STEP 5
PASO 5



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2
4	2
9	1
11	2
12	1
13	1
-	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		6
L		6
M		20

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 6
STEP 6
PASO 6




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
8	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
I		2
K		1
M		4
N		6
O		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 7
STEP 7
PASO 7


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
12	1
13	1
14	2




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
E		4
O		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




PASSO-7 MONTADO
STEP 7 ASSEMBLED
PASO 7 MONTADO



PASSO 8
STEP 8
PASO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
5	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
P		8


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 9
STEP 9
PASO 9

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS





INDICE	QUANT.
1	1
7	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		4
U		2
V		2


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 10
STEP 10
PASO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
3	1
8	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
P		2


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 11
STEP 11
PASO 11


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1
8	2
9	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 12
STEP 12
PASO 12

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
2	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


INDICE	IMAGEM	QTDE
B		2
V		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 13 STEP 13 PASO 13




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
P		10


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 14 STEP 14 PASO 14


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	2
11	2
15	1
16	1




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 15 STEP 15 PASO 15



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
P		24


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 16 STEP 16 PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
6	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		8
O		42
V		8
Y		4


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 17
STEP 17
PASO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
17	2
18	4
22	2



FERRAGEM NECESSÁRIA

HARDWARE REQUIRED



HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		133
D		33

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

TOOL REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA



PASSO 18
STEP 18
PASO 18

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
24	8
25	4

FERRAGEM NECESSÁRIA

HARDWARE REQUIRED




HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
M		16
P		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

TOOL REQUIRED


HERRAMIENTA NECESSARIA



PASSO 19
STEP 19
PASO 19

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
23	4



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
F		8
O		32

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 20 - 21
STEP 20 - 21
PASO 20 - 21

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS






INDICE	QUANT.
21	4



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
H		4
Q		44
R		4
Y		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 22
STEP 22
PASO 22




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
26		2
27		2
K		3
O		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 23
STEP 23
PASO 23




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
19	4
20	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
O		36
W		18
X		18

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 24
STEP 24
PASO 24

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
19	4
20	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


INDICE	IMAGEM	QTDE
O		36

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

Montagem das Portas - Assembly of Doors - Montaje de Puertas



Regulagem das Portas - Door adjustment - Ajuste de la puerta



PASSO 25
STEP 25
PASO 25

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
28	2
29	2
30	4
31	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
T		30

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

