

**CÔMODA 3 GAVETAS / 3 DRAWER CHEST / CÓMODA 3 CAJONES**  
**PH-1753**

**Montagem**

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

**Assistência**

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

**Assembly**

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

**Assistance**

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


**Montaje**

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


**Assistencia**

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente





**Atenção / Attention / Atención**



A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.



## LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

### Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

| ÍNDICE_/_INDEX | CÓD._/_CODE | PEÇA_/_PART_/_PIEZA                      | MED/MEASURE      | QTDE_/_QUANT_/_CANT |
|----------------|-------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1              | 159160E     | BASE                                     | 852.0x450.0x12.0 | 1                   |
| 2              | 159161E     | LATERAL ESQ.                             | 643.0x450.0x12.0 | 1                   |
| 3              | 159162E     | LATERAL DIR.                             | 643.0x450.0x12.0 | 1                   |
| 4              | 159163E     | TAMPO                                    | 826.0x438.0x12.0 | 1                   |
| 5              | 159164E     | TRAVESSA TAMPO                           | 826.0x100.0x12.0 | 1                   |
| 6              | 159168E     | TRAVESSA                                 | 826.0x70.0x12.0  | 1                   |
| 7              | 159169E     | FUNDO                                    | 574.0x424.0x3.0  | 2                   |
| 8              | 60160562    | FERRAGEM LAT BASE FPH-1751-52-53-54      | xx               | 2                   |
| 9              | 159153E     | LATERAL DE GAVETA ESQ.                   | 350.0x100.0x12.0 | 3                   |
| 10             | 159172E     | LATERAL GAVETA DIR.                      | 350.0x100.0x12.0 | 3                   |
| 11             | 159165E     | TRASEIRO DE GAVETA                       | 777.0x100.0x12.0 | 3                   |
| 12             | 159166E     | FUNDO DE GAVETA                          | 799.0x357.0x3.0  | 3                   |
| 13             | 159167E     | TRAVESSA GAVETA                          | 350.0x50.0x12.0  | 3                   |
| 14             | 159200E     | FRENTE DE GAVETA                         | 820.0x190.0x15.0 | 3                   |
| 15             | 159159E     | APLIQUE FRENTE GAVETA                    | 819.0x190.0x15.0 | 3                   |
| 16             | 159195E     | APOIO TAMPO                              | 824.0x50.0x25.0  | 1                   |
| 17             | 1609251     | PERFIL I 570X20X3,8MM CINZA ALUMINIO 001 | 570.0x17.0x6.0   | 1                   |
| 18             | 1604114     | TRILHO TELESCOPICO TN H32 350MM Z        | xx               | 3                   |
| 19             | 60160569    | FERRAGEM UNIÃO UNIÃO FPH-1753/54 077     | 786.0x20.0x20.0  | 1                   |
| -              | K072653     | KIT ACESSÓRIOS                           | xx               | 1                   |

# LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

CÓD./ CODE: K072653

| REF. | PEÇA                                          | PART                   | PIEZA                     | QTDE | CÓDIGO     |
|------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------|------------|
| A    | PARAFUSO MINIFIX 32,8xØ6                      | Cam Bolt 32,8 x Ø6mm   | Perno de leva 32,8 x Ø6mm | 8    | 1602006    |
| B    | PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm          | Nail 10x10 - Ø1,5x23mm | Clavo 10x10 - Ø1,5x23mm   | 54   | 1605365    |
| C    | CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)             | Corner 20x20x42mm      | Cantonera 20x20x42mm      | 6    | -          |
| D    | CAVILHA DE MADEIRA 6X40                       | Dowel Ø6 x 40 mm       | Tarugo Ø6 x 40 mm         | 32   | 1604742    |
| E    | PARAF TAMPINHA UNC PHILIPS CAB.13MM MAQ 1/4x1 | Screw head 13mm        | Tornillo cabeza 13mm      | 4    | 7070103631 |
| F    | PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA  | Screw Ø4 x 12 mm       | Tornilo Ø4 x 12 mm        | 48   | 1606847    |
| G    | PARAFUSO 3.5 X 40 CAB. CHATA PHILIPS          | Screw Ø3.5 x 40 mm     | Tornilo Ø3.5 x 40 mm      | 16   | 3,5x40     |
| G2   | GIZ CERA BRANCO Ø14x8MM                       | WAX CHALKS Ø14x8MM     | TIZAS DE CERA Ø14x8MM     | 1    | XXXXXXX    |
| G3   | GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM              | WAX CHALKS Ø14x8MM     | TIZAS DE CERA Ø14x8MM     | 1    | XXXXXXX    |
| G6   | GIZ CERA PRETO Ø14x8MM                        | WAX CHALKS Ø14x8MM     | TIZAS DE CERA Ø14x8MM     | 1    | XXXXXXX    |
| H    | PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS            | Screw Ø3 x 30 mm       | Tornilo Ø3 x 30 mm        | 8    | 1607848    |
| I    | PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. FLANGEADO              | Screw Ø3,5 x 14 mm     | Tornilo Ø3,5 x 14 mm      | 6    | 1604647    |
| J    | PARAFUSO 5 X 60 CAB. FLANGEADO                | Screw Ø5 x 60 mm       | Tornilo Ø5 x 60 mm        | 3    | 1604708    |
| K    | PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO                | Screw Ø4 x 25 mm       | Tornilo Ø4 x 25 mm        | 12   | 4x25       |
| L    | PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. FLANGEADO              | Screw Ø3,5 x 30 mm     | Tornilo Ø3,5 x 30 mm      | 3    | 3.5x30     |
| M    | TAMBOR BIGFIX Ø12x8,8MM                       | CAM NUT Ø12            | Porca de leva 32,8 x Ø6mm | 8    | 1607863    |

## PASSO 1 STEP 1 PASO 1





PEÇAS NECESSÁRIAS  
PARTS REQUIRED  
PIEZAS NECESARIAS

| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 2      | 1      |

FERRAGEM NECESSÁRIA  
HARDWARE REQUIRED  
HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                              | QTDE |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A      |  | 4    |
| D      |  | 2    |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
TOOL REQUIRED  
HERRAMIENTA NECESARIA



**PASSO 2**  
**STEP 2**  
**PASO 2**




PEÇAS NECESSÁRIAS  
PARTS REQUIRED  
PIEZAS NECESARIAS

| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 2      | 1      |
| 18     | 3      |

FERRAGEM NECESSÁRIA  
HARDWARE REQUIRED  
HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                            | QTDE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| F      |  | 6    |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
TOOL REQUIRED  
HERRAMIENTA NECESARIA


**PASSO 3**  
**STEP 3**  
**PASO 3**





PEÇAS NECESSÁRIAS  
PARTS REQUIRED  
PIEZAS NECESARIAS

| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 3      | 1      |

FERRAGEM NECESSÁRIA  
HARDWARE REQUIRED  
HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                              | QTDE |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A      |  | 4    |
| D      |  | 2    |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
TOOL REQUIRED  
HERRAMIENTA NECESARIA



**PASSO 4**  
**STEP 4**  
**PASO 4**




PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS

| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 3      | 1      |
| 18     | 3      |

FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                            | QTDE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| F      |  | 6    |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


**PASSO 5**  
**STEP 5**  
**PASO 5**




PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS

| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 4      | 1      |
| 5      | 1      |
| 6      | 1      |

FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                              | QTDE |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| D      |  | 10   |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA



**PASSO 6**  
**STEP 6**  
**PASO 6**



PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS

| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 2      | 1      |
| 3      | 1      |
| 4      | 1      |
| 5      | 1      |
| 6      | 1      |

FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


| INDICE | IMAGEM                                                                            | QTDE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| M      |  | 34   |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


**PASSO 7**  
**STEP 7**  
**PASO 7**

PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS




| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 16     | 1      |



FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                              | QTDE |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| H      |  | 2    |
| J      |  | 3    |


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA



**PASSO 8**  
**STEP 8**  
**PASO 8**

PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS




| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 1      | 1      |



FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


| INDICE | IMAGEM | QTDE |
|--------|--------|------|
| G      |        | 4    |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


**PASSO 9**  
**STEP 9**  
**PASO 9**

PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS






| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 7      | 2      |
| 17     | 1      |



FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM | QTDE |
|--------|--------|------|
| B      |        | 18   |
| I      |        | 6    |


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA



**PASSO 10**  
**STEP 10**  
**PASO 10**

PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS




| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 8      | 2      |
| 19     | 1      |




FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                            | QTDE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| E      |  | 4    |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


**PASSO 11**  
**STEP 11**  
**PASO 11**




PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                              | QTDE |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| L      |  | 3    |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA



**PASSO 12**  
**STEP 12**  
**PASO 12**




PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS

| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 9      | 3      |
| 10     | 3      |
| 11     | 3      |

FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM                                                                            | QTDE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| D      |  | 12   |
| G      |  | 12   |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


**PASSO 13**  
**STEP 13**  
**PASO 13**




PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS

| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 14     | 3      |
| 15     | 3      |

FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


| INDICE | IMAGEM                                                                              | QTDE |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| K      |  | 12   |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA



**PASSO 14**  
**STEP 14**  
**PASO 14**




PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


| INDICE | IMAGEM | QTDE |
|--------|--------|------|
| C      |        | 6    |
| F      |        | 24   |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


**x3**

**PASSO 15**  
**STEP 15**  
**PASO 15**

PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS




| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 12     | 3      |



FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM | QTDE |
|--------|--------|------|
| B      |        | 36   |


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


**x3**


**PASSO 16**  
**STEP 16**  
**PASO 16**

PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS






| INDICE | QUANT. |
|--------|--------|
| 13     | 3      |
| 18     | 3      |



FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

| INDICE | IMAGEM | QTDE |
|--------|--------|------|
| D      |        | 6    |
| F      |        | 12   |
| H      |        | 6    |

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA


**PASSO 17**  
**STEP 17**  
**PASO 17**

PEÇAS NECESSÁRIAS  
 PARTS REQUIRED  
 PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA  
 HARDWARE REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
 TOOL REQUIRED  
 HERRAMIENTA NECESARIA

