

CÔMODA 4 GAVETAS / 4 DRAWER CHEST / CÓMODA 4 CAJONES
PH-1754

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente





Atenção / Attention / Atención



A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.



LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE_/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE	QTDE_/_QUANT_/_CANT
1	159160E	BASE	852.0x450.0x12.0	1
2	159170E	LATERAL ESQ.	837.0x450.0x12.0	1
3	159171E	LATERAL DIR.	837.0x450.0x12.0	1
4	159163E	TAMPO	826.0x438.0x12.0	1
5	159164E	TRAVESSA TAMPO	826.0x100.0x12.0	1
6	159168E	TRAVESSA	826.0x70.0x12.0	1
7	159146E	FUNDO	768.0x424.0x3.0	2
8	60160562	FERRAGEM LAT BASE FPH1751/52/53/54	xx	2
9	159153E	LATERAL GAVETA ESQ.	350.0x100.0x12.0	4
10	159172E	LATERAL GAVETA DIR.	350.0x100.0x12.0	4
11	159165E	TRASEIRO DE GAVETA	777.0x100.0x12.0	4
12	159166E	FUNDO DE GAVETA	799.0x357.0x3.0	4
13	159167E	TRAVESSA GAVETA	350.0x50.0x12.0	4
14	159200E	FRENTE DE GAVETA	820.0x190.0x15.0	4
15	159159E	APLIQUE FRENTE GAVETA	819.0x190.0x15.0	4
16	159195E	APOIO TAMPO	824.0x50.0x25.0	1
17	1609253	PERFIL I 735X20x3,8MM CINZA ALUM001	735.0x17.0x6.0	1
18	1604114 - 070413	TRILHO TELESCOPICO TN H32 350MM Z	xx	4
19	60160569	FERRAGEM UNIÃO FPH1753/54 077	xx	1
-	K072654	KIT ACESSÓRIOS	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

CÓD./ CODE: K072654

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO MINIFIX 32,8xØ6	Cam bolt 32,8 x Ø6mm	Perno de leva 32,8 x Ø6mm	8	1602006
B	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10x10 - Ø1,5x23mm	Clavo 10x10 - Ø1,5x23mm	70	1605365
C	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	Corner 20x20x42mm	Cantonera 20x20x42mm	8	-
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	38	1604742
E	PARAF TAMPINHA UNC PHILIPS CAB.13MM MAQ 1/4x1	Screw head 13mm	Tornillo cabeza 13mm	4	7070103631
F	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	Screw Ø4 x 12 mm	Tornilo Ø4 x 12 mm	64	1606847
G	PARAFUSO 3.5 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 40 mm	Tornilo Ø3.5 x 40 mm	20	3,5x40
G2	GIZ CERA BRANCO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G3	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G6	GIZ CERA PRETO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
H	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 30 mm	Tornilo Ø3 x 30 mm	10	1607848
I	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. FLANGEADO	Screw Ø3,5 x 14 mm	Tornilo Ø3,5 x 14 mm	6	1604647
J	PARAFUSO 5 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø5 x 60 mm	Tornilo Ø5 x 60 mm	3	1604708
K	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	16	4x25
L	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. FLANGEADO	Screw Ø3,5 x 30 mm	Tornilo Ø3,5 x 30 mm	3	3.5x30
M	TAMBOR BIGFIX Ø12x8,8MM	Cam nut Ø12mm	Porca de leva Ø12mm	8	1607863

PASSO 1 STEP 1 PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		4
D		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
F		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 3
STEP 3
PASO 3





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		4
D		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 4
STEP 4
PASO 4




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1
18	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
F		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 5
STEP 5
PASO 5




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
5	1
6	1
-	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
-		10
D		10

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 6
STEP 6
PASO 6



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESSARIA


INDICE	IMAGEM	QTDE
M		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESSARIA


PASSO 7
STEP 7
PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESSARIAS



INDICE	QUANT.
16	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
H		2
J		3


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESSARIA



PASSO 8
STEP 8
PASO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
1	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


INDICE	IMAGEM	QTDE
G		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 9
STEP 9
PASO 9

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS






INDICE	QUANT.
7	2
17	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		22
I		6


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 10
STEP 10
PASO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
8	2
19	1




FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
E		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 11
STEP 11
PASO 11




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
L		3

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 12
STEP 12
PASO 12




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	4
10	4
11	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D		16
G		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 13
STEP 13
PASO 13




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
14	4
15	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


INDICE	IMAGEM	QTDE
K		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 14
STEP 14
PASO 14




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


INDICE	IMAGEM	QTDE
C		8
F		32

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 15
STEP 15
PASO 15

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
12	4



FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		48


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA



PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS






INDICE	QUANT.
13	4
18	4



FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D		8
F		16
H		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


PASSO 17
STEP 17
PASO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

