




A	28x	B	34x	C	6x	D	20x	E	37x	F	7x	G	20x	H	56x	I	2x	J	6x	K	10x	L	2x	M	1x	N	1x	O	6x
Parafuso 3,5X40 Cabeça Chata		Parafuso 3,5X10CC		PF 3,5X25 CF		Parafuso 3,5X12 FLANG		CAVILHA 6X30		CANTONEIRA 18x18		JUNÇÃO DE FUNDO		PREGO 10X10		CHAPA METALICA		MINI SAPATA L		DISPOSITIVO ANGULAR		SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO		TRILHO INF.		TRILHO SUP.		SIST. PORTA CORRER	
P	3x	Q	1x	R	2x	S		1x																					
PUXADOR		SUP. CAB. U		PF 3,5X20CF		Cabideiro 1189mm																							


1º Passo - Preparação das Peças / Preparation des pièces
Pass / Paso / 1er étape




7º Passo
Pass / Paso / 7er étape




8º Passo
Pass / Paso / 8er étape



9º Passo
Pass / Paso / 9er étape




10º Passo
Pass / Paso / 10er étape





**Opcional espelho / Optional mirror /
Espejo opcional / Miroir en option**

Montagem opcional de 2 gavetas / Optional 2 drawer assembly / Montaje opcional de 2 cajones / Assemblage de 2 tiroirs en option

ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS



11º Passo
Pass / Paso /
11er étape



13° Passo
Pass / Paso / 13er étape

