


Aéreo - Cód. 5608

118,2 cm x 30,5 cm




Carga admissível de peso: 23KG

- O armário Aéreo Valenza A. J. RORATO código 5608 foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O armário é enviado montado para maior facilidade usual, sendo necessário apenas fixá-lo na parede através das cantoneiras metálicas que já estão fixadas no armário.

Aéreo - Cód. 5608

118,2 cm x 30,5 cm




Instruções

Instruções de Montagem


- 1** Identifique e meça o local antes de iniciar a instalação.
- 2** Meça a altura que deseja instalar o seu armário e marque.
Obs: Fixe o armário de acordo com a altura desejada e compatível com a altura média dos usuários e equivalente a outros móveis já instalados.
- 3** Com auxilio de outra pessoa, coloque o armário no local desejado e marque os locais para furação das paredes de acordo com as cantoneiras já fixadas no armário.
- 4** Efetue as furações e coloque as buchas.
- 5** Com auxilio de outra pessoa coloque o armário no lugar e efetue a parafusação.
Obs: não esqueça de medir o nível.
- 6** Após instalado conferir o alinhamento das portas, caso necessário fazer os devidos ajustes, conforme demonstrado na figura abaixo:

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminue o vão entre as portas.



Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre elas.



Cuidados e Manutenção

- Nunca utilize esponja de aço (tipo Bombril/Scotch-Brite), lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário.
- Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- É considerado desgaste natural à oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.

Garantia

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

Possuímos assistência técnica que está pronta para atendê-lo.

A garantia e assistência técnica ficam automaticamente suspensas nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.