
SÓPIA CONTROLADA



DEL ATÓDIO DE COMPONIENTES

	RELAI	ORIO DE COMPONENTES		
SEQ. MONT.	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VLM
1	I F-0671	LATERAL ESQUERDA	1	2
2	IF-3313	TAMPO	1	1
3	AC-1413	DIVISORIA	1	2
4	AC-3288	SARRAFO	1	2
5	IF-0670	LATERAL DIREITA	1	2
6	IC-2144	RODAPE	1	1
7	AC-2144	RODAPE	1	1
8	AC-2155	SARRAFO	2	2
9	DT-2963	FUNDO	2	1
10	BL-6175	FRENTE DE GAVETA	4	1
11	AP-8027	LATERAL DE GAVETA	8	1
12	AP-8065	TRASEIRO DE GAVETA	4	1
13	DP-2863	FUNDO	4	1
14	BL6176	FRENTE DO GAVETÃO	4	1
15	AP-8028	LATERAL DO GAVETÃO	8	2
16	AP-8066	TRASEIRO DO GAVETÃO	4	1
17	DP-2863	FUNDO	4	1
18	IC-2255	MOLDURA	1	1



Instruções Gerais:

Prof. Total: 476mm

REVISÃO.: 07 - 19/05/2023

CÔMODA 8 GAVETAS

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos. Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.