






INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

COMÔDA 4 GAVETAS OURO

Ref.:2240



60min.




Lista de peças

QT.


1-MESA CÔMODA	01
2-LATERAL ESQUERDA	01
3-LATERAL DIREITA	01
4-BASE	01
5-PERFIL	01
6-FORRO TRASEIRO	02
7-PES	04
8-CORREDIÇAS	08
9-FRENTE DE GAVETA	04
10-TRASEIRO GAVETA	04
11-LATERAL DIREITA GAVETA	04
12-LATERAL ESQUERDA GAVETA	04
13-FUNDO GAVETA	04
14-CORREDIÇAS GAVETA	08
15-TRAVESSA	01
16-SUPORTE GAVETA	04

A



8.0 x 30 x40

B



4.0 x 40 x14

C




4.0 x 25 x40

D



M4 x 22 x08

E




3.5 x 14 x48

F




x24

G



10 x 10 x28

H




x04

L




x04


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11



12



13

