



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

MULTIUSO BELA/ CLARA/ LIVIA



Você vai precisar de:







Martel

ATENÇÃO:

- 1 - Ler e observar toda a instrução de montagem antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


3 - 35 par
4 - Evitar

LIMPEZA


RELAÇÃO DE PEÇAS

COD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS CASAL(mm)	QUANTIDADE
01	BASE	890x 385 x 15	01
02	CONTRA FUNDO DA GAVETA	455 x 140 x 12	02
03	DIVISÓRIA CENTRAL	1536 x 400 x 12	01
04	FRENTE DA GAVETA	470 x 174 x 15	02
05	FUNDO TRASEIRO	880 x 366 x 03	04
06	FUNDO DA GAVETA	436 x 321 x 03	04
07	LATERAL DA GAVETA	310 x 140 x 15	08
08	LATERAL DIREITA	1618 x 400 x 12	01
09	LATERAL ESQUERDA	1618 x 400 x 12	01
10	PRATELEIRA MAIOR	480 x 375 x 12	02
11	PRATELEIRA MENOR	375 x 363 x 12	03
12	RODAPÉ SUPERIOR	855 x 70 x 12	01
13	PORTA MENOR DIREITA	1155 x 235 x 15	01
14	PORTA MENOR ESQUERDA	1155 x 235 x 15	01
15	PORTA MAIOR	1530 x 355 x -	01
16	TAMPO	855 x 400 x 15	01

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS




PASSO 1 - MONTAGEM DA BASE.



D 04x
Parafuso Escariado PHS 5,0 X 50


K 04x
Pé de Madeira

PASSO 2 - MONTAGEM DAS LATERAIS.




D 06x
Parafuso Escariado PHS 5,0 X 50

PASSO 3 - MONTAGEM DO TAMPO/PRATELIRAS.




E 04x
Cavilha 6,0 x 30
D 14x
Parafuso Escariado PHS 5,0 X 50

PASSO 4 - MONTAGEM PRATELEIRA MENOR.



D 14x
Parafuso Escariado PHS 5,0 X 50

PASSO 5 - FUNDO TRASEIRO E VISTA SUPERIOR.




F 32x
Pregos 10 x 10

G 03x
Perfil H 855mm

I 12x
Parafuso Chato 3,5 X 12

J 03x
Cantoneira Metálica 4 furos


PASSO 6 - MONTAGEM DA PORTA.






K 01x
Perfil Cabideiro 484mm

PASSO 7 - MONTAGEM DAS GAVETAS.

04 FRENTE DA GAVETA



02 CONTRA FUNDO DA GAVETA



07 LATERAL DA GAVETA

