




PLACA&PONTO




P1036
CARRINHO BAR

LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	VINHETA	QTD.
A	Paraf. C. Flange 3,5"x25 ZP	 	12
B	Paraf. CC Sext. Int. 1/4"x40 ZP	 	04
C	Arruela de pressão ZP	 	08
D	Rodizio 1/4 sem trava		02
E	Rodizio 1/4 com trava		02
F	Paraf. CC Sext. Int. 1/4"x20 ZP	 	01
G	Bucha 15x15 1/4" Preto	 	04
I	Chave Allen 4mm		04

VISTA EXPLODIDA




LISTA DE PEÇAS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	13100099-01	Prateleira/estante/shelf	02	900	350	15	4.82
2	13100099-02	Arame/ Cable/ Wire	02	2429	6	6	0.54
3	13100099-53	Lateral metal/ Lado metálico/ Metal side	02	850	380	15	0.15
4	13100099-04	Reforço/refuerzo/ Reinforcement	02	600	15	15	0.03

PLACA&PONTO

01




BR.: Parafuse (B) com o auxílio da chave (I).

ES.: Atornille (B) utilizando la llave (I).

EN.: Screw (B) using the wrench (I).

02




BR.: Parafuse (A) na parte inferior para prender na madeira

ES.: Tornillo (A) en la parte inferior para fijar a la madera.

EN.: Screw (A) at the bottom to attach to the wood

PLACA&PONTO

01




BR.: Coloque a Aruela(C) e depois aperte o parafuso (F) usando (I).

ES.: Coloque el callejón (C) y luego apriete el tornillo (F) usando (I).

EN.: Place the alley (C) and then tighten the screw (F) using (I).

02



BR.: Encaixe as buchas (G) e depois rosqueie (D) e (E)

ES.: Montar los casquillos (G) y luego atornillar (D) y (E)

EN.: Fit the bushings (G) and then screw (D) and (E)