









AxLxP 1105x908x523 MM










COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.	COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO=MM	QTD.
8780	LATERAL ESQUERDA	490X720X15	01	8792	PRATELEIRA MENOR	335X335X15	01
8783	BATENTE FRONTAL	65X720X15	01	8793	PORTA MENOR	345X552X15	01
8784	BATENTE TRASEIRO	65X720X15	01	8794	FRENTE DE GAVETA	165X345X15	01
8785	PRATELEIRA	490X720X15	01	8795	LATERAL DIREITA DE GAVETA	130X350X12	01
8786	PORTA	295X730X15	01	8796	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	130X350X12	01
8788	LATERAL DIREITA	490X720X15	01	8797	CONTRA FUNDO	120X285X12	01
8789	LATERAL INTERNA	490X720X15	01	8798	FUNDO DE GAVETA	295X350X03	01
8790	BASE	490X1102X15	01	8799	FUNDO TRASEIRO MENOR	310X738X03	01
8791	TAMPO	520X1105X15	01	8800	FUNDO TRASEIRO	353X745X03	01

A066 X14	A054 X32	A062 X22	A070 X05
A121 X12	A129 X34	A073 X10	A092 X01
A704 X03	A623 X05	A273 X01	A368 X04
A371 X04	A098 X04	A365 X01	A118 X03









peça piece pieza

- Em caso de problemas técnicos com o móvel, favor informar o número de lote, número da op e data de fabricação, identificados nas etiquetas das caixas, para o rastreamento interno do produto e solução do problema.
- In case of technical problems with the product, please identify lot number, OP number and production date, located on the ticket boxes for internal tracking and solution of the problem
- En caso de problemas técnicos con el mueble, por favor informar el número del lote, número de la OP y fecha de producción, identificados en las etiquetas de las cajas, para el rastreamento interno del producto y solución del problema.

