


CÓD	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD	VOL
10877	LATERAL DIREITA	510X2.080X12	01	1/3
10878	LATERAL ESQUERDA	510X2.080X12	01	1/3
10879	LATERALINTERNA	445X1.008X12	02	1/3
10880	LATERAL DOGAVETEIRO	510X521X12	02	1/3
10881	BASEINFERIOR	510X1.905X15	01	2/3
10882	BASE SUPERIOR	510X1.905X15	01	2/3
10883	BASE DO MALEIRO	445X1.905X12	01	2/3
10884	PRATELEIRA	445X627X12	02	1/3
10885	BATENTE	80X350X12	02	1/3
10886	RODAPÉ	97X1.905X15	01	2/3
10887	RODAPÉTRASEIRO	97X1.905X15	01	2/3


CÓD	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD	VOL
10888	TRAVAVENTO DE RODAPÉ	97X480X12	02	1/3
10889	MOLDURA SUPERIOR	97X1.9 <del>3</del> 0X15	01	2/3
10890	PORTA	646X1.355X15	œ	3/3
10891	FRENTE DE GAVETA	176X635X15	8	3/3
10892	LATERAL DIRETTA DE GAVETA	130X350X12	9	1/3
10893	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	130X350X12	09	1/3
10894	CONTRAFUNDO	120X577X12	09	3/3
10895	FUNDODEGAVETA	350X587X03	09	2/3
10896	FUNDODOGAVETEIRO	274X1.927X03	02	2/3
10897	FUNDOSUPERIOR	461X1.927X03	Œ	2/3














































- \* Em caso de problemas técnicos com o móvel, favor informar o número de lote, número da op e data de fabricação, identificados nas etiquetas das caixas, para o rastreamento interno do produto e solução do problema.
- In case of technical problems with the product, please identify lot number, OP number and production date, located on the ticket boxes for Internal tracking and solution of the problem
- En caso de problemas tecnicos con el mueble, por favor informar el numero del lote, numero de la OP y fecha de producción, identificados en las etiquetas de las cajas, para el rastreamento interno del producto y solución del problema.

